

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目
國立臺灣大學	國立臺灣大學振興草坪整平工程採購案	禎元營造股份有限公司	職業安全衛生教育訓練規則	161	未使勞工接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
	國立臺灣大學106年度全國大專校院運動會田徑場跑道及網球場鋪面整修工程	福入實業有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工於工地操場從事AC鋪設作業，未正確戴用適當之安全帽。
	(104建020) 國立臺灣大學教學大樓二期新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	職業安全衛生設施規則	228	僱用勞工於地下4樓施工架、1樓門廳出入口施工架從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
		鋼管建築工程股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	工作場所人員出入口處未設置管制人員辦理相關事項。
		勇祥企業有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於6樓外牆施工架從事施工架組搭作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
		勇祥企業有限公司	營造安全衛生設施標準	017	未訂定墜落災害防止計畫
		辰達企業社	職業安全衛生教育訓練規則	0161	僱用勞工汪敬傑、汪家湖、汪佳錦等3人未使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
		鋼管建築工程股份有限公司	營造安全衛生設施標準	017	未訂定墜落災害防止計畫
	(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於1樓走道施工架、屋頂施工架、2至3樓樓梯間施工架、6樓至屋頂樓梯間從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
		同發工程行	職業安全衛生教育訓練規則	0271	僱用勞工陳忠正，未將教育訓練包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料保存三年。
		昊璿水電有限公司	職業安全衛生教育訓練規則	0271	僱用勞工林文瑞、黃鈞蔚、黃彥凱，未將教育訓練包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料保存三年。
		理成工業股份有限公司	職業安全衛生教育訓練規則	0271	僱用勞工鍾明德，未將教育訓練包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料保存三年。
	(104建041) 國立臺灣大學宇宙學大樓新建工程	利晉工程股份有限公司	職業安全衛生法	027104	共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。
		李明睿	職業安全衛生教育訓練規則	0161	僱用勞工李春成、李東晉等2人未使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
	(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	營造安全衛生設施標準	017	未訂定墜落災害防止計畫

	(103建313) 國立臺灣大學 卓越聯合中心新建工程	李文泳 (即翊君 企業社)	營造安全衛生設施標準	017	未訂定墜落災害防止計畫
				011 1	勞工2人於工地屋頂從事鋼筋搬運作業， 未正確戴用合格之安全帽。