

臺北市轄內中央機關所屬公共工程職業安全衛生缺失清冊

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目	檢查日期
國立臺灣大學	(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	職業安全衛生設施規則	2251	於工地1樓使用高度2公尺以上合梯進行配線作業。	1070417
	(104建241) 國立臺灣大學生物電子資訊教學研究大樓新建工程	楊添貴(即富暉水電工程行)	職業安全衛生設施規則	2251	於工地1樓使用高度2公尺以上合梯進行天花板拉線作業。	1070423
		遠碩營造股份有限公司	職業安全衛生法	027101	未確實指揮、監督及協調下包作業。	1070423
			職業安全衛生法	027102	未採取工作連繫與調整之必要措施。	1070423
	職業安全衛生法	027103	未確實巡視工作場所。	1070423		
	(105建021) 國立臺灣大學教學大樓停車設置新建工程(機車及自行車停車場)	林銘建築股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於屋頂層外牆施工架、2樓室內開口從事營建施工管理作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	1070413
國立臺灣大學社會科學院辜振甫先生紀念圖書館閱覽廳屋頂防水更新工程	互助營造股份有限公司	職業安全衛生設施規則	2811	勞工1人於高度2公尺以上之2樓屋頂周邊開口從事清潔作業，未使用安全帶。	1070417	