

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目
台灣電力股份有限公司	69KV社子-士林線潛鑽及管路埋設工程	漢鑫潛鑽工程股份有限公司	職業安全衛生教育訓練規則	0161	雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，未使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。（勞工3人未受營造業一般安全衛生教育訓練。）
		建智營造有限公司	職業安全衛生法	027104	與漢鑫潛鑽工程股份有限公司共同作業時未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。
		漢鑫潛鑽工程股份有限公司	職業安全衛生設施規則	324102 6	未提供陰涼之休息場所。
國立臺灣大學	國立臺灣大學新建教師及學人宿舍新建工程	永欣鋁業股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工1人於工地1樓從事鋁窗安裝作業，未正確戴用合格之安全帽。
		大業開發工業股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工1人於工地電梯井從事電梯安裝作業，未正確戴用合格之安全帽。
		富民營造股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	工作場所人員出入口處未設置管制人員辦理相關事項。
				0191	僱用勞工於樓梯間從事營建施工管理作業高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
			職業安全衛生法	027101	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作。
				027102	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。
		027103	共同作業時未巡視工作場所。		
	黃江南（即順宏工程行）	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工4人於工地1樓從事泥作作業，未正確戴用合格之安全帽。	
	國立臺灣大學卓越三期研究大樓（鄭江樓）新建工程-機電標	賢富機電有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工2人於工地1樓進行機電作業，未正確戴用適當之安全帽。
		金鴻空調設備工程有限公司	職業安全衛生法	027101	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作。
				027102	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。
				027103	共同作業時未巡視工作場所。
				027101	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作。
027102	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。				

	國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程-裝修標			027103	共同作業時未巡視工作場所。
		大源鋁業股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工1人於工地1樓進行鋁窗作業，未正確戴用適當之安全帽。
			職業安全衛生設施規則	230103	使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。
		金寶實業有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工1人於工地1樓進行石材作業，未正確戴用適當之安全帽。
國立臺灣藝術教育館	園區景觀美化及建物修繕工程	建都營造有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	管制人員未辦理相關事項。
國立國父紀念館	國立國父紀念館書法藝術園區景觀工程	建程營造工程有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	工作場所人員及車輛機械出入口處，未置管制人員辦理相關事項。
國防部	106年度國防部博愛營區環境等4項清潔案	暉得實業有限公司	職業安全衛生教育訓練規則	0161	雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，未使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
中央研究院	中央研究院國家生技研究園區新建工程	榮工工程股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於大門口警衛室外牆施工架、C棟露台區、F棟外牆施工架及1樓排架區從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
三軍總醫院	內湖院區機電保養服務作業	普泉工程股份有限公司	職業安全衛生設施規則	041103	圓盤鋸未設置護罩。
文化部文化資產局	直轄市定古蹟原大阪商船株式會社臺北支店修復再利用暨攝影文化中心工程案	龍圻開發工程有限公司	職業安全衛生管理辦法	079	未訂定自動檢查計畫。
		潤昶有限公司	營造安全衛生設施標準	021106	臨時性開口處使用之護蓋，表面未漆黃色並書以警告訊息。
				021102	設置之護蓋，未具有防止滑溜、掉落、掀起或移動之措施。
臺北榮民總醫院	臺北榮民總醫院第一門診大樓外牆美化工程	樸石營造開發有限公司	職業安全衛生法	027101	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作。
				027102	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。
				027103	共同作業時未巡視工作場所。
			營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。
		冠勝金屬有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工2人於工地外牆施工架從事鐵件預埋作業，未正確戴用適當之安全帽。
捷馨清潔有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工3人於工地外牆施工架從事清潔作業，未正確戴用適當之安全帽。		
行政院農業委員會林務局	歷史建築總督府山林課宿舍19及21號屋頂及構架緊急搶修工程	楷程營造有限公司	職業安全衛生設施規則	108105	高壓氣體之貯存，未固定。
國立傳統藝術中心	國立臺灣戲劇藝術中心	興亞營造工程股份有限公司	職業安全衛生法	0261	事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。

國立傳統藝術中心	興建工程	鍊鉞企業有限公司	職業安全衛生法	0262	承攬人就被其承攬之全部或一部分交付再承攬時，未於事前告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。
臺灣臺北地方法院檢察署	採購大樓辦公廳舍整修工程採購案	政弘工程有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工4人於採購大樓1樓從事水電作業，未正確戴用適當之安全帽。
		泰億營造有限公司	職業安全衛生法	027101	共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作。
				027102	共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。
				027103	共同作業時未巡視工作場所。
			營造安全衛生設施標準	0191	勞工於北側貨梯井營建施工管理作業，高度2公尺以上未設置護欄等防護設備。
			勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準	003101	本工地敬請於106年8月31日9時0分起立即停工改善，並收執停工通知書1份。
		泰宸開發工程有限公司	職業安全衛生管理辦法	079	未訂定自動檢查計畫。