

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目
國立臺灣大學	(102建156) 國立臺灣大學新建教師及學人宿舍新建工程	富民營造股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於施工架垃圾管道場所從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
	(102建156) 國立臺灣大學新建教師及學人宿舍新建工程	黃江南(即順宏工程行)	職業安全衛生教育訓練規則	0161	雇主對勞工林森榮等1人未使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
	國立臺灣大學楓香道暨舟山路公共設施改善工程	昌譽營造股份有限公司	職業安全衛生設施規則	108105	對於高壓氣體之貯存，未安穩置放並加固定及裝安護蓋。
	國立臺灣大學106年度全國大專校院運動會田徑場跑道及網球場鋪面整修工程	福入實業有限公司	營造安全衛生設施標準	035	木料堆置高度超過1.8公尺。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程	三星營造股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄等防護設備。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程	梁錦昌	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於南棟外牆施工架從事拆除作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程	森豐鷹架有限公司	職業安全衛生法	0262	無書面告知記錄。