

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目
國立臺灣大學	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓) 新建工程	建欣室內裝修有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工3人於工地1樓進行清潔作業，未正確戴用適當之安全帽。