

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目
國立臺灣大學	國立台灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	熊敏營造有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	工作場所人員出入口處未設置管制人員辦理相關事項。
				0191	僱用勞工於外牆施工架從事營建施工管理作業，高度超過2公尺以上未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
		壹閎興業有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工3人於工地1樓及3樓露臺外牆施工架從事施工架拆除作業，未正確戴用合格之安全帽。
		沁陽工程有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工1人於1樓從事泥作作業，未正確戴用合格之安全帽。