

臺北市轄內中央機關所屬公共工程職業安全衛生缺失清冊

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目	檢查日期
國立臺灣大學	(103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程	王至懿(即嘉日實業工程行)	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工1人於工地4樓從事油漆作業，未正確戴用適當之安全帽。	1070310
	(105建021) 國立臺灣大學教學大樓停車設置新建工程(機車及自行車)	昇漢營造有限公司	職業安全衛生設施規則	230103	工地2樓電梯直井使用不符規定合梯進行模板作業；兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。	1070314
	(106建140) 國立臺灣大學植物培育溫室新建	兆倉通運股份有限公司	職業安全衛生設施規則	091	積載型起重機(吊升荷重2.9公噸)吊具未設過捲預防裝置。	1070314
	國立臺灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	李建民(即慶鴻工程行)	職業安全衛生教育訓練規則	0161	雇主未針對勞工黃祥傑、賴盛發、翁遠統施以工作必要之一般安全衛生教育訓練。	1070301
	國立臺灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新工程	東升建築造型建材股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於外牆施工架從事GRC收尾等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。	1070310